

62)

Deutsche Kl.:

21 dl, 59

Offenlegungsschrift 2 421 480 1 Aktenzeichen: P 24 21 480.0 @ 2 Anmeldetag: 3. Mai 1974 Offenlegungstag: 21. November 1974 **43** Ausstellungspriorität:

Unionspriorität 30 Datum: 3. Mai 1973 32 (33) Land: Großbritannien Aktenzeichen: 21123-73 3

Zusatz zu:

**64**) Bezeichnung: Kommutator für elektrische Maschinen

**(61) @** Ausscheidung aus: 7

Anmelder: Paton, Andrew Carey, Baltonsborough, Glastonburry, Somerset; Ayliffe, Charles Alfred, Thornton Heath, Surrey (Großbritannien)

Vertreter gem.§16PatG: Döring, R., Dr.-Ing.; Fricke, J., Dipl.-Phys. Dr.rer.nat., Pat.-Anwälte,

3300 Braunschweig u. 8000 München

12 Als Erfinder benannt: Erfinder sind die Anmelder DR.-ING. R. DÖRING

DIPL.-PHYS. DR. J. FRICKE

BRAUNSCHWEIG

MÜNCHEN

1798

Andrew Carey PATON, Gatehouse, Baltonsborough, Glastonburry, Somerset, England,

Charles Alfred AYLIFFE, 2, Burlington Road, Thornton Heath, Surrey, England

## Kommutator für elektrische Maschinen.

Die Erfindung betrifft einenKommutator für elektrische Maschinen mit einem Kommutatorring, einem Träger für diesen Ring, der mit der Welle der elektrischen Maschine verbindbar ist und mit einer Einrichtung zum Festlegen der Verbindungsdrähte für den Kommutatorring. Der Kommutator ist mit besonderem Vorteil für elektrische Motoren anwendbar, kann jedoch auch für Dynamos und andere Maschinen eingesetzt werden, bei denen es notwendig ist, Strom von der Drehmaschine abzunehmen oder dieser zuzuführen und zwar, wenn eine Kommutation notwendig ist.

Bei der Konstruktion von Kommutatoren für elektrische Motoren oder dergl. elektrische Paschinen, ist es notwendig, für eine gute elektrische und mechanische Verbindung zwischen den Verbindungsdrähten, beispielsweise den Enden einer Wicklung des Ankers und dem Kommutator Sorge zu tragen.

409847/0392

Es ist bekannt, daß mar zu diesem Zweck die Kommutatorsegmente schlitzt oder in anderer Weise ausbildet, so daß die Drähte mechanisch gehalten werden und einen guten elektrischen Kontakt durch Löten oder Widerstandsschweißen gewährleisten. Die Notwendigkeit, die Kommutatorsegmente so auszubilden, daß sie die Drähte zuverässig halten und einen guten elektrischen Kontakt gewährleisten, schränkt die Möglichkeiten bei der Gestaltung eines Kommutators ein und erhöht die Kosten zur Herstellung der Verbindungen erheblich.

Es ist Aufgabe der Erfindung, einen Kommutator der eingangs näher bezeichneten Art so weiterzubilden, daß dieser sich auf einfache Weise und mit wenigen Arbeitsschritten herstellen und zusammenbauen läßt, sodaß der Kommutator mit wesentlich geringeren
Kosten als bisher hergestellt werden kann und dennoch eine zuverlässige, halb mechanische und elektrische Verbindung zwischen
den Drähten und den Kommutatorsegmenten sicherstellt.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch einen zylindrischen Kern aus isolierendem Material mit mehreren axial verlaufenden Nuten zur Aufnahme der Verbindungsdrähte oder dgl., durch mehrere Kommutatorringsegmente auf dem Umfang des Kernes, wobei jedes Ringsegment über einer Nut angeordnet ist, sowie durch ein Verbindungsmittel zur elektrischenVerbindung der Drähte mit den Segmenten.

Vorzugsweise besitzen die Nuten eine Tiefe, die gleich der 409847/0392

Dicke der Drähte ist, so daß die Kommutatorsegmente, die um den zylindrischen Kern herum angeordnet sind, in direktem Eingriff mit den Drähten stehen. Das leitfähige Mittel kann eine leitfähige Paste umfassen, welche aus einer Dispersion von Silber in Butylacetat-Lösungsmittel ist.

Der zylindrische Kern kann im Bereich eines Endes mit einem radial nach außen ragendem ringförmigen Flansch versehen sein. der so ausgebildet ist. daß er das eine Ende der Kommutatorsegmente festlegt. Das andere Ende der Kommutatorsegmente kann in entsprechender Weise mit Hilfe einer Kappe festgehalten werden, welche über das Ende des zylindrischen Kernes und die entsprechenden Enden der Kommutatorsegmente greift.

Aufgrund dieser Ausbildung a ssen sich die Kommutatorsegmente auf einfache Weise und mit geringer Bearheitung herstellen. Gleichzeitig ergibt sich eine einfache Form für den Zusammenbau der einzelnen Teile, wobei ein zuverlässiger Kontakt zwischen den Drähten und den Segmenten gewährleistet ist und gleichzeitig eine feste mechanische Verbindung sichergestellt ist.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand schematischer Zeichnungen an einem Ausführungsbeispiel näher erläutert.

Es zeigen :

Fig. 1 in auseinandergezogener, perspektivischer Darstellung die einzelnen Teile des Kommutators gemäß der Erfindung,

409847/0392

Fig. 2 in kleinerem Maßstabe einen die Achse des Kommutators enthaltenden Schnitt durch die Anordnung nach Fig. 1.

Fig.3 einen Teilauerschnitt entlang der Schnittlinie III-III der Fig.2.

In der dargestellten Form umfaßt der Kommutator einen zylindrischen Kern 1 aus Kunststoff. In diesem sind drei sich in axialer Richtung erstreckende Nuten in der äußeren zylindrischen Umfangs-wand 4 des Kernes vorgesehen. In diese Nuten sind Verbindungs-drähte 3 angeordnet. Das Zentrum des Kernes ist mit einer Längs-bohrung 5 versehen, die dazu dient, den Kern auf der Welle 6 einer elektrischen Maschine zu mortieren, zu der der Kommutator gehört. Der Kern ist so aufgebracht, daß er mit der Welle 6 rotiert. Zu diesem Zweck kann der Kern mit einem Bindemittel aufgebracht oder mit einer Feder/Nutverbindung mit der Welle verbunden sein. Der Kern kann aber auch einfach durch Preßsitz auf die Welle 6 festaufgebracht sein. Dies ist inshesondere hei sehr kleinen Maschinen von Vorteil.

InRichturg auf das eine Ende des Kernes 1 ist ein radial nach außen ragender Flansch 8 vorgesehen. Dieser weist drei Schlitze 9 auf, die sich von dem Außenumfang bis zu den Enden der Nuten 2 erstrecken, so daß diese Schlitze eine Fortsetzung dieser Nuten 2 nach außen bilden. Im Bodenbereich der Schlitze 9 sind diese in Umfangsrichtung bei 10 verbreitert, so daß mit Blick in Längsrichtung, der Schlitz T-förmige Gestalt aufweist. Diese Verbreiterung 10 dient zur Festlegung der Kommutatorsegmente 11 in der 409847/0392

nachfolgend au beschreibenden Weise.

Das Ende des Kernes ragt über den Flansch 8 in Form eines Vorsprunges 12 von vermindertem Durchmesser hinaus. Der Durchmesser ist ausreichend geringer, so daß die Verlängerung 12 nicht mit den Verbindungsdrähten 3 in Konflikt gerät. die in die Nuten 2 eingelegt sind.

Die Kommutatorsegmente 11 sind aus einem Kupferstreifenblech ausgestanzt oder ausgebreßt und weisen einen Segmentabschnitt 14 mit einem Vorsprung oder einer Fortsetzung 15 im mittleren Be-reich der einen Endkante des Segmentes auf. Wenn der Kommutator zusammengebaut wird, werden die Vorsprünge 15 der Kommutatorsegmente 11 ieweils in den erweiterten Abschnitt 10 eines Schlitzes 9 des Flansches 8 eingeführt. Auf diese Weise werden die vorsprüngenden Enden der Segmente gegen radiale Bewegung und gegen Bewegung in Umfangsrichtung gesichert.

Eine Kappe 17 ist üher das dem Flansch 8 abgewandte Ende des Kernes geschoben. Diese Kappe weist eine zentrale Öffnung 18 für den Durchtritt der Welle 6 auf und weist einen inneren Durchmesser auf, der so bemessen ist, daß die Kappe über die äußeren Enden der Segmente 11 greifen kann. Auf diese Weise werden die Segmente sowohl in radialer als auch in axialer Richtung durch Zusammenwirken der Kappe 17 und dem Flansch 8 gesichert. In den Zeichnungen ist außerdem eine leitfähige Paste 20 zu erkennen, die dazu benutzt wird, um einen guten elektrischen Kontakt zwischen den Drähten und den Segmenten 11 zu gewährleisten. 409847/0392

Die leitfähige Paste ist zweckmäßigerweise eine Dispersion aus Silher in einer Butylacetatlösung. Eine solche Paste wird unter dem Namen ECCOCOAT CC2 im Handel vertriehen.

Der Zusammenhau des Kommutators gemäß der Erfindung erfolgt in der nachfolgend heschriebenen Weise:

Für die Zwecke dieser Beschreibung wird angenommen, daß der Kommutator mit den Arkerwicklungen eines Elektromotores verbunden werden soll. Bei Beginn des Zusammenhaus ist der Anker bereits gebildet und so gewickelt, daß die Enddrähte 3 der Ankerwicklungen eine für das Verbinden ausreichende Länge besitzen. Der Kommutatorkern 1 wird aus einem Kunststoffmaterial hergestellt, ebenso wie die Aappe 17. Danach werden die Kommutatorsegmente 11 aus einem Kupferstreifen ausgepreßt oder ausgestarzt. Hierbei wird der Streifen gleichzeitig mit der dem Umfang des Kernes entsprechenden Krümmung versehen. Gleichzeitig werden Teile des Streifens so entfernt, daß die Vorsprünge 15 entstehen und die einzelnen Segmente voneinander getrennt sind. Nun beginnt der Zusammenbau.

Der Kommutatorkern 1 wird auf die Welle 6 genreßt und soweit notwendig, dort befestigt. Als nächstes werden die Drähte 3 in den Schlitzen 9 des Flansches 8 nach unten gedrückt, bis sie in den Nuten 2 zu liegen kommen. Die Drähte 3 besitzen eine solche Dicke, wie sie der Tiefe der Nut 2 entspricht, so daß ein tatsächlicher direkter Eingriff zwischen den Drähten 3 und den Segmenten 11 stattfindet. Die Lackisolation der Drähte 3 wird

409847/0392

abgekratzt, so daß die Drähte frei für einen Kontakt sind. Darauf wird eine elektrischleitfähige Paste 20 zweckmäßigerweise eine Suspension aus Silbernulver in einem Butylncetet als Lösungsmittel auf die freigelegten Drähte 3 und/oder auf die rückwärtige konkave Fläche der Kommutatorsegmente 11 aufgebracht. Die Segmente 11 werden dann auf die zylindrische Kernfläche 1 aufgebracht, wobei die Vorsprünge 15 in die Erweiterungen 10 der Schlitze 9 des Flansches 8 eingedrückt werden. Schließlich wird die Kappe 17 über das Ende des Kernes 1 geschohen, das von dem Flansch 8 abgewandt ist. Daheigreift die Kappe über die Enden der Segmente 11, die von den Vorsprüngen 15 abgewandt sind. Damit wird die Festlegung der Segmente 11 beendet.

Der Kommutator wird dann vervollständigt und ist hereit für die Verwendung, sobald die Paste ein wenig abgetrocknet ist.

Es ist ersichtlich, daß eine Anzahl von Modifikationen vorgenommen werden kann, ohne daß die Erfindung verlassen wird.
Während der Kommutator heisnielsweise zur Verwendung mit einem
Elektromotor bzw. dessenAnker heschrichen worden ist, kann der
Kommutator auch mit anderen elektrischen Maschinen eingesetzt
werden, hei denen eine Kommutation stattfindet, um Strom zuzuführen oder Strom abzunehmer. Solche Maschinen umfassen Dynamos
oder andere Generatioren.

Die Kanne 17 kann mit einer Einrichtung versehen sein, um die Segmente 11 festzulegen. Wenn beispielsweise die Segmente mit Vorsprüngen 15 an beiden Enden versehen sind, können die Vor- 409847/0392

sprünze auf der Seite der Kappe in entsprechende Ausnehmungen oder Öffnungen der Kappe eingeführt werden. Die Schlitze 9 im Flansch 8 können auch weggelassen werden, wohei die Vorsprünge 15 der Segmente in entsprechende Öffnungen im Flansch ragen. durch welche Öffnungen auch die Drähte gefädelt werden.

Es können auch andere leitfähige Pasten verwendet werden, z.B. eine Paste mit größerer Klehkraft. Es kann auch eine Paste verwendet werden, die hart wird oder eine solche, die ihren pastenförmigen Charakter beibehält. Besonders geeignet ist eine Paste, die relativ fest wird, aber ihre Flexibilität oder Nachgiehig-keit beibehält.

Die exakte Form des Flanschendes des Kernes 1 kann variiert werden. Auch kann der Vorsprung 12 weggelassen werden.


Es ist ersichtlich, daß die Drähte 3. wie gezeigt, einzelne Drähte sein können. oder aber auch Drahtbündel aus zwei oder mehr Drähten, die entsprechend zusammengedreht sind.


Ansprüche

## Anspriiche

- 1. Kommutator für elektrische Maschinen mit einem Kommutatorring, einem Träger für den Kommutatorring, der mit der Welle
  der elektrischen Maschine verbindhar ist und einer Einrichtung
  zum Festlegen der Verbindungsdrähte für den Kommutatorring.
  gekennzeichnet durch einen zvlindrischen Kern aus
  isolierendem Material mit mehreren axial verlaufenden Nuten (2)
  zur Aufnahme der Verbindungsdrähte (3), mehreren Kommutatorringsegmenten (11) auf dem Umfang des Kernes, wohei jedes Ringsegment über einer Nut (2) angeordnet ist, sowie durch ein Verbindungsmittel zum elektrischen Verbinden der Drähte mit den Segmenten.
  - 2. Kommutator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Nuten eine Tiefe haben, die gleich der Dicke
    der Drähte (3) ist, derart, daß die Kommutatorsegmente in direktem elektrischen Kontakt mit den Drähten verbringbar sind.
  - 3. Kommutator nach Anspruch 1 oder 2, dadurch geken n-zeich net, daß das leitfähige Mittel eine leitfähige Paste aufweist.
  - 4. Kommutator nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Paste aus einer Dispersion von Silber in einem Lösungsmittel besteht.

- 5. Kommutator nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet. daß als Lösungsmittel Butylacetat dient.
- 6. Kommutator nach irgendeinem der Ansprüche 1 his 5, dadurch gekennzeich ein daß der zylindrische Kern (1) einen radial nach außen ragenden ringförmigen Flansch (8) in einem Endahschnitt aufweist, der mit radial verlaufenden Schlitzen (9) versehen ist, die von dem äußeren Umfang des Flansches bis zu den Enden der Nuten (2) im Kern ragen.
- 7. Kommutator nach Ansprüch 6, dadurch gekennzeich net, daß der ringförmige Flansch (8) mit einer Einrichtung (10) versehen ist, um die Enden der Kommutatorsegmente (11) festzulegen.
- 8. Kommutator nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich n et. daß die Schlitze (9) im Flansch (8) am innerenEnde in
  Umfangsrichtung Erweiterungen (10) aufweisen, in welche entsprechende Vorsprünge (15) der Kommutatorsegmente (11) greifen.
- 9. Kommutator nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichn et. daß die anderen Enden der Kommutatorsegmente (11) mit
  Hilfe einer Kappe (17) festlegbar sind, welche über das Ende des
  zylindrischen Kerns (1) und über das entsprechende Ende der Kommutatorsegmente (11) greift.





409847/0392

21d1 59 AT: 3.5.1974 OT: 21.11.1974